
Szyna Wyrównawcza - Płaskownik Fe/Zn 30x4 - Montaż 30 cm nad posadzką na uchwytach ściennych
Płaskownik Fe/Zn 30x4 - podłączenie LSW z oblekiem - łączenie wykonać poprzez spawanie - miejsce spawu zabezpieczyć przed korozją
Szyna Wyrównawcza - Płaskownik Fe/Zn 30x4 - Montaż 30 cm nad posadzką na uchwytach ściennych
Listwa zasilająca w szafie
Montaż grzejnik pod blatem w korycie DLP
Szafa Audio montaż pod biurkiem
BASEN SOLANKOWY pow. 273,00 m² gł. 0,30 m temp. 30°C solanka 0,07
BRODZIK DLA DZIECI pow. 22,00 m² gł. 0,30 m temp. 30°C woda z basenu rekreacyjnego
BASEN REHABILITACYJNY Z PODGRZEWANĄ WODĄ pow. 44,30 m² gł. 0,00 - 1,00 m temp. 28°C woda wodociągowa
WIRUJĄCA RZEKA
Wodospad
Grzybek
Gejzer powietrzny
Huśtawka wodna
Ławka pełna z masażem powietrznym
Wąż ogrodowy
Kotwica
Kotwica na
Wiadro
Zjeżdżalnia rurowa
Zjeżdżalnia rura zjeżdżalnia rura
Zjeżdżalnia rura rura zjeżdżalnia
Zjeżdżalnia rura rura zjeżdżalnia
Zjeżdżalnia rura rura zjeżdżalnia