

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu klatki schodowej - ściany 107.24*0.6	m ² m ²	 64.344	
				RAZEM	64.344
2 d.1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 3	kol. kol.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 1	kol. kol.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR-W 4-01 01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m ² w jednym miejscu 15	miejsc miejsc	 15.000	
				RAZEM	15.000
5 d.1	KNR 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko Krotność = 3 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
6 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 107.24*0.4	m ² m ²	 42.896	
				RAZEM	42.896
7 d.1	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 42.90	m ² m ²	 42.900	
				RAZEM	42.900
8 d.1	KNR-W 4-01 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 107.24	m ² m ²	 107.240	
				RAZEM	107.240
9 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 107.24	m ² m ²	 107.240	
				RAZEM	107.240
10 d.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 107.24	m ² m ²	 107.240	
				RAZEM	107.240
11 d.1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 2	kol. kol.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.1	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych 1.90*4.5+2.19*0.9	m ² m ²	 10.521	
				RAZEM	10.521
13 d.1	KNR 4-01 1215-09	Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych z podestami 27	szt. szt.	 27.000	
				RAZEM	27.000
14 d.1	KNR 4-01 1215-08 wycena indywidualna	Mycie karczem środkami myjącymi podsufitki z blachy fałdowej ocynkowanej 28.8	m ² m ²	 28.800	
				RAZEM	28.800
15 d.1	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) 2*3	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
16 d.1	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 41.35-6.0	m ² m ²	 35.350	
				RAZEM	35.350
17 d.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 41.35	m ² m ²	 41.350	
				RAZEM	41.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	wycena indywidualna	Naprawienie uszkodzonych w murze z luksferów (oknach) luksferów w	szt		
d.1		ilości do 3 szt. na jedno okno			
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000